



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

gemäß § 9 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	SUC Sächsische Umweltschutz Consulting GmbH
Adresse:	Magazinstraße 15 01099 Dresden

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Adresse:	SUC GmbH; CPA Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld; Graphitstraße 7; 03747 Bitterfeld Wolfen
PRTR-Kennziffer:	18803
PRTR-Kennziffern indirekt einleitender Dritter	---
Nr. Anh I der IE-Richtlinie:	5.1 b)

Daten der Vor-Ort Besichtigung

Datum:	27.06.2019
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle
	<input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
	<input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden:	untere Wasserbehörde LK ABI

Ergebnis der Vor-Ort Besichtigung

Feststellung von Mängeln:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen	
Maßnahmen:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich	
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden	<input type="checkbox"/> umgesetzt
		<input type="checkbox"/> nicht umgesetzt