



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	<b>Addcon Europe GmbH</b>
Adresse:	<b>OT Bitterfeld Säurestraße 1 06749 Bitterfeld-Wolfen</b>

### Daten der Betriebsstätte /Anlage

Adresse:	<b>OT Bitterfeld, Säurestraße 1, 06749 Bitterfeld-Wolfen</b>
PRTR-Kennziffer	<b>10091</b>
PRTR-Kennziffer indirekt einleitende Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh. I der IE-Richtlinie:	4.2d

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum:	<b>09.11.2023</b>
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle
	<input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
	<input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 WHG
Beteiligte Behörden	untere Wasserbehörde - Landkreis Anhalt-Bitterfeld

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input type="checkbox"/> <b>keine Mängel</b>
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> <b>keine Maßnahmen erforderlich</b>
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt
	<input type="checkbox"/> nicht umgesetzt