



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 ÜZIV

Daten des Betreibers

| | |
|----------------------|---|
| Name des Betreibers: | Eurecat Deutschland GmbH |
| Adresse: | OT Greppin; Tricatstraße 06803 Bitterfeld-Wolfen |

Daten der Betriebsstätte /Anlage

| | |
|--|---|
| Adresse: | Tricat-Straße; 06803 Bitterfeld-Wolfen |
| PRTR-Kennziffer | 17229 |
| PRTR-Kennziffer indirekt einleitende Dritter | trifft nicht zu |
| Nr. Anh. I der IE-Richtlinie: | 5.5 |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---------------------|---|
| Datum: | 18.11.2021 |
| Grund: | <input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle |
| | <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG |
| | <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 WHG |
| Beteiligte Behörden | untere Wasserbehörde - Landkreis Anhalt-Bitterfeld |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|--------------------------|--|
| Feststellung von Mängeln | <input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel |
| | <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen |
| Maßnahmen | <input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich |
| | <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt |
| | <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt |