



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

gemäß § 9 ÜZIV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	ICL-IP Bitterfeld GmbH;
Adresse:	OT Bitterfeld, Rudolph-Glauber-Straße 7, 06749 Bitterfeld Wolfen

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Adresse:	OT Bitterfeld, Rudolph-Glauber-Straße 7, 06749 Bitterfeld Wolfen
PRTR-Kennziffer:	16877
PRTR-Kennziffern indirekt einleitender Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh I der IE-Richtlinie:	4.1 b); 4.2 b); 4.2 d)

Daten der Vor-Ort Besichtigung

Datum:	05.12.2019
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle
	<input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
	<input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG
	<input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden:	untere Wasserbehörde Anhalt-Bitterfeld

Ergebnis der Vor-Ort Besichtigung

Feststellung von Mängeln:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen	
Maßnahmen:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen Erforderlich	
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden	<input type="checkbox"/> umgesetzt
		<input type="checkbox"/> nicht umgesetzt