



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Adresse:	Salegaster Chaussee 1; 06803 Bitterfeld-Wolfen

Daten der Betriebsstätte /Anlage

Adresse:	Betriebsstätte Bitterfeld; OT Greppin; Salegaster Chaussee 1; 06803 Bitterfeld-Wolfen
PRTR-Kennziffer	17832
PRTR-Kennziffer indirekt einleitende Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh. I der IE-Richtlinie:	4.1. h)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum:	30.05.2024
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle
	<input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
	<input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG
	<input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 WHG
Beteiligte Behörden	untere Wasserbehörde - Landkreis Anhalt-Bitterfeld obere Immissionschutzbehörde – Landesverwaltungsamt LSA

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt
	<input type="checkbox"/> nicht umgesetzt