



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 ÜZIV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	<b>envia THERM GmbH; Kraftwerk Bitterfeld</b>
Adresse:	OT Bitterfeld Niels Bohr Straße 2 06749 Bitterfeld Wolfen

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Adresse:	OT Bitterfeld, Parsevalstraße, 06749 Bitterfeld Wolfen
PRTR-Kennziffer:	<b>12342</b>
PRTR-Kennziffern indirekt einleitender Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh I der IE-Richtlinie:	<b>1.1</b>

### Daten der Vor-Ort Besichtigung

Datum:	15.10.2020
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle
	<input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
	<input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden:	untere Wasserbehörde Anhalt-Bitterfeld

### Ergebnis der Vor-Ort Besichtigung

Feststellung von Mängeln:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt